

galassi & ortolani s.p.a.

valvole speciali per l'industria

Via Ghirlandaio, 2/4
20096 Pioltello -MI- (Italy)

Tel. ++39-02-92103459
Tel. ++39-02-92103801/02
Fax ++39-02-92103804

<http://www.galassiertolani.com>
E-mail: info@galassiertolani.com

Manuale D'istruzione

Valvola di ritegno Mod.GS.45

La manutenzione della valvola a clapet Mod.GS.45 è estremamente semplice:

Sostituzione del piattello in gomma:

1. Togliere il bullone, la rondella, il dado (part.6-5-4).
2. Fatta questa operazione, aprire il corpo valvola (part.1-2), togliere il piattello vecchio (part.3) e sostituirlo con quello nuovo.
3. Imbullonare il corpo valvola (part.1) con il corpo valvola (part.2) e la valvola sarà di nuovo efficiente.

N.B. Tutti i numeri dei particolari si riferiscono al ns. catalogo tecnico.